

List | Find | Logout

Message

Operador:	Nelson Acosta										
Fecha:	27/Feb/22										
Turno:	Dias										
Consumiendo barco #:	46										
Pila:	Norte										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	4	U1 #			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	3	U2 #			
Trail:	2/28/2022 6:04:18 AM by Nelson Acosta // 2/28/2022 6:08:25 AM by Nelson Acosta //										

Seguridad:

Ambiente:

Operaciones:
-Se alimento silo unidad 2
-Se recorrido la cinta TC-02 Para MMC realizar PM
-Se realice loto para 9002 Reabilitacion y pintura
-Limpieza TC-06
-Personal de confiabilidad Relleno Recaimer aceite Idraulico

Operadores en Turno:

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:
U1-B :	U1-B :	B sur:
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbon:
-Sin puntos Ca;iente

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:A Grupo Reclaimer Train:B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
Equipos Operativos

Notas